



SAN LUIS

REPARACIÓN DE TECHOS

Arreglo de fisuras y filtraciones que provocaban la entrada de agua al edificio.



► PROBLEMÁTICA

El edificio presentaba problemas de **filtraciones recurrentes** que deterioraban las instalaciones.

► TRABAJOS REALIZADOS

- ✓ Limpieza de cubiertas existentes
- ✓ Arreglo de fisuras de parámetros perimetrales
- ✓ Reparación de membranas y tejas deterioradas
- ✓ Reparación de filtraciones por rotura de tejas coloniales
- ✓ Retiro de losa catalana
- ✓ Colocación de membrana líquida impermeable



► LOGROS OBTENIDOS

- ✓ Logramos la estanqueidad técnica de las cubiertas del edificio, de modo de evitar el deterioro de los locales interiores.
- ✓ Mejoramos los espacios de trabajo con obras de calidad.
- ✓ Obtuvimos una solución a largo plazo, al resolver el problema de raíz.

► DATOS TÉCNICOS

¿DÓNDE SE REALIZÓ?
Belgrano 1020, San Luis

¿QUÉ DEPENDENCIAS FUNCIONAN EN ESTE EDIFICIO?
Juzgado Federal de San Luis

¿A CARGO DE QUIÉN ESTUVO EL TRABAJO?
Proyecto y supervisión de obra: Intendencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
Revisión y control: Dirección General de Infraestructura Judicial Administración General Consejo de la Magistratura

¿CUÁL FUE EL PRESUPUESTO?
\$ 19.563.835.-

¿CUÁNDO FINALIZÓ EL CONTRATO?
Junio de 2024